




Схема АО «Курсквтормет» Цех по переработке лома и отходов металла



- зона пиротехнического контроля
- огнетушитель
- пожарный щит
- аптечка
- ТКО
- ограничение скорости
- проход запрещен
- электрощитовая
- радиационные отходы
- въезд запрещен
- место для курения
- ворота
- пожарный гидрант
- маршруты проходов посетителей
- маршруты проходов работников
- пути эвакуации при возникновении возгорания
- место ожидания для посетителей

ПРАВИЛА

по охране труда и пожарной безопасности
обязательные для соблюдения при нахождении на территории
АО «Курсквтормет» Цех по переработке лома и отходов металла

1. Скорость движения автомобилей и другого безрельсового транспорта по территории предприятия – не более 5 км/час.
2. При передвижении по цеху, участку ходить только по установленным проходам.
3. Курить на территории предприятия в специально отведенных местах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Находиться в кабине автомобиля при производстве погрузо-разгрузочных работ.
2. Входить в опасную зону работающего оборудования, движущихся машин механизмов.
3. Находиться в зоне работы кранов и перегружателя на расстоянии ближе 12 м.
4. Ходить в колее между рельсами.
5. Ставить транспорт под погрузку выгрузку без установки противооткатных упоров.

Ответственный за маршрут передвижения начальник производственного отдела
Новопашин Э.В, тел. 89207395408

При неудовлетворительном состоянии маршрутов передвижения сообщать ответственным
лицам.